

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto: SCUOLA "SACCHETTI SASSETTI"- Piazza Mazzini - Rieti

*Lavori di riparazione dei danni derivanti dagli eventi sismici
del 24 Agosto 2016 e successivi.*

Committente: **PROVINCIA di RIETI**

Appaltatore : **Impresa snc di Fabi Gioventino e Rosanna**

PREMESSO

- Che a seguito dell'evento sismico del 24 Agosto 2016 si verificarono alcuni danneggiamenti nei divisori e controsoffitti nei diversi piani del complesso scolastico in oggetto e che per effetto degli ulteriori eventi sismici del 26 ottobre 2016 e del 30 ottobre 2016 questi furono riverberati ed estesi anche ad altri elementi dei diversi corpi di fabbrica costituenti tale complesso scolastico;
- Che, a seguito dei sopralluoghi effettuati in merito dalla squadra incaricata di redigere la scheda AeDES "Scheda di 1° livello di rilevazione danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica", la struttura risultava con ESITO " B" – "Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento";
- Che, nel dettaglio, con riferimento ai diversi corpi di fabbrica costituenti tale complesso scolastico, gli interventi furono indicati nelle apposite schede agli atti e che risultano pubblicate nel sito dell'Amministrazione Provinciale di Rieti;
- Che con Determina Dirigenziale n 655 dell'11 Novembre 2016 il sottoscritto ing. Bruno Enrico Mancini è stato incaricato di dare le prescrizioni esecutive per l'eliminazione delle criticità riscontrate;
- Che, a tal fine, sono state effettuate le seguenti lavorazioni principali: apposizione di reti nelle angolate orizzontali tra divisori e soffitti e nelle angolature verticali dei divisori con i muri a loro ortogonali, oltre a chiodature in alcuni casi e profilati di irrigidimento della sommità dei divisori e catene in corrispondenza dei divisori e delle tratte di muri esterni che superiori a 7 m ne erano privi, ed altri secondari rafforzamenti locali;

Studio d'Ingegneria
via GIOTTO n°7 - 02100 RIETI
Tel. 0746/496206 - Fax 0746252161

studio@euroingegneria.it
www.facebook.com/euroingegneria
www.euroingegneria.it/

P. I.V.A. 00136960572

- Che sabato 26 Novembre 16, nel corso di una verifica della posa delle catene si constatava la sconnessione della unione di punta dei 2 elementi in legno costituenti la "catena" di capriate, sconnessione non evidenziatasi immediatamente dopo il 30 Ottobre 2016. Si ordinava il serraggio con 3 bulloni passanti e la successiva posa di catene d'acciaio ad esautorare quelle in legno;

VERIFICATO

- Che sono state correttamente eseguite le lavorazioni indicate e messo in opera i rafforzamenti con adeguata tecnica, con buoni materiali e idonei magisteri

CERTIFICA

LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SOPRA DESCRITTI

Rieti 3 dicembre 2016

Il Tecnico



Dott. Ing. Bruno Enrico Mancini

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'B' followed by a horizontal line.