



III SETTORE
Servizio Tecnici
Edilizia Scolastica

Oggetto: Istituto Liceo Pedagogico c/o Palazzo Studi di Rieti in Piazza Mazzini. Lavori di Somma Urgenza

A seguito degli eventi sismici del 26/10/2016 e del 30/10/2016 presso l'istituto scolastico in oggetto è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della DICOMAC, dal quale è stata rilasciata una scheda AEDES con esito "B" (agibile con provvedimenti) ;

Vista l'urgenza dei lavori si è provveduto immediatamente all'affidamento dei lavori così come indicati dai tecnici della DICOMAC.

Considerato che detti lavori sono stati ultimati, per la parte relativa al Liceo Pedagogico (piano primo e piano secondo).

Tutto ciò premesso si comunica che i locali ospitanti il Liceo pedagogico sono nuovamente fruibili per l'attività didattica.

Geom. Marcello Chiarinelli

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Loredana Rosati